

# Jordbyggnadskostnadsindex

2019, september

## Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 0,5 procent i september från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 0,5 procent från september år 2018 till september år 2019. Årsförändringen varierade efter delindex från -9,6 procent för beläggningar till 2,1 procent för markkonstruktioner.

### Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, september 2019

Index 2015=100	Indextal	Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex	104,4	-0,5
Geokonstruktioner	105,8	0,3
Markkonstruktioner	103,9	2,1
Bergkonstruktioner	103,7	2,1
Beläggningar	107,2	-9,6
Kommunaltekniska system	103,9	-0,7
Betongkonstruktioner	104,1	0,8
Tekniska och andra system	102,3	1,0
Krossarbeten 1)	106,1	1,1
Vägunderhåll 1)	102,9	1,8
Gatuunderhåll 1)	103,6	1,2
Banunderhåll 1)	104,0	1,9
Underhåll, totalt 1)	103,4	1,5

1) enstaka index

# Innehåll

## Tabeller

### Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, september 2019.....	3
Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, september 2019.....	3
Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, september 2019.....	3
Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, september 2019.....	4

## Figurer

### Figurbilagor

Figurbilaga 1. Kostnadsutvecklingen för Jordbyggnadsindexet (2015=100), totalindex, markkonstruktioner och beläggningar åren 1/2015–9/2019.....	5
---	---

# Tabellbilagor

**Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, september 2019**

Index 2015=100	Indextal	Månadsförändring, %	Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex	104,4	-1,6	-0,5
Geokonstruktioner	105,8	-0,7	0,3
Markkonstruktioner	103,9	-0,1	2,1
Bergkonstruktioner	103,7	0,2	2,1
Beläggningar	107,2	-8,2	-9,6
Kommunaltekniska system	103,9	-1,5	-0,7
Betongkonstruktioner	104,1	-0,2	0,8
Tekniska och andra system	102,3	0,2	1,0
Krossarbeten 1)	106,1	0,5	1,1
Vägunderhåll 1)	102,9	-0,2	1,8
Gatuunderhåll 1)	103,6	-0,2	1,2
Banunderhåll 1)	104,0	0,0	1,9
Underhåll, totalt 1)	103,4	-0,1	1,5

1) enstaka index

**Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, september 2019**

Index 2010=100	Indextal	Månadsförändring, %	Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex	114,8	-1,6	-0,5
Geokonstruktioner	117,4	-0,7	0,3
Markkonstruktioner	116,6	-0,1	2,1
Bergkonstruktioner	118,1	0,2	2,1
Beläggningar	103,6	-8,2	-9,6
Kommunaltekniska system	117,0	-1,5	-0,7
Betongkonstruktioner	119,8	-0,2	0,8
Tekniska och andra system	109,2	0,2	1,0
Krossarbeten 1)	116,9	0,5	1,1
Vägunderhåll 1)	115,7	-0,2	1,8
Gatuunderhåll 1)	115,7	-0,2	1,2
Banunderhåll 1)	115,4	0,1	1,9
Underhåll, totalt 1)	115,6	-0,1	1,5

1) enstaka index

**Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, september 2019**

Index 2005=100	Indextal	Månadsförändring, %	Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex	140,1	-1,6	-0,5
Geokonstruktioner	133,5	-0,7	0,3
Markkonstruktioner	141,3	-0,1	2,1
Bergkonstruktioner	141,6	0,2	2,1
Beläggningar	140,7	-8,2	-9,6
Kommunaltekniska system	139,4	-1,5	-0,7
Betongkonstruktioner	143,4	-0,2	0,8
Övriga tekniska system	125,5	0,2	1,0
Krossarbeten 1)	138,5	0,5	1,1
Underhåll 1)	141,0	-0,2	1,8

1) enstaka index


**Tabellbilaga 4. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, september 2019**

Index 2000=100	Indextal	Månadsförändring, %	Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex	161,7	-1,6	-0,5
Grundbyggnadsarbeten	146,9	-0,7	0,3
Jordbyggnadsarbeten	167,6	-0,1	2,1
Bergbyggnadsarbeten	163,3	0,2	2,1
Krossarbeten	162,7	0,5	1,1
Beläggningsarbeten	153,2	-8,2	-9,6
Vattenförsörjningsarbeten	160,4	-1,5	-0,7
Brobyggnadsarbeten	176,1	-0,2	0,8
Skötsel och underhåll 1)	166,8	-0,2	1,8

1) enstaka index

# Figurbilagor

**Figurbilaga 1. Kostnadsutvecklingen för Jordbyggnadsindexet (2015=100), totalindex, markkonstruktioner och beläggningar åren 1/2015–9/2019**



## Förfrågningar

Laura Haapala 029 551 3075  
Ansvarig statistikdirektör:  
Ville Vertanen

kui.tilastokeskus@stat.fi  
www.stat.fi  
Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen